



## Central Valley Regional Water Quality Control Board

### PUBLIC NOTICE

Urrutia Property  
599 Garden Highway, Sacramento, CA

### PENDING

#### No Further Action Determination

#### Public Comment Period:

29 September 2025 – 29 October 2025

#### **PUBLIC NOTICE:**

The Central Valley Water Board invites public comment on consideration of a No Further Action Determination (NFA) for the Site Cleanup case located at 599 Garden Highway (the Site).

#### **NOTICE TO THE HEARING IMPAIRED:**

TDD users can obtain information about the Site by using the California State Relay Service (800) 735-2929 to reach the Public Participation Specialist. Ask them to contact the Central Valley Water Board at (916) 464-3291 regarding the proposed NFA for the Urrutia Site in Sacramento, California

#### **CASE SUMMARY:**

The Site formerly had a sand and gravel mining operation, construction material recycling operation, and a concrete pumping business. Tests found diesel and lead in soil in the Operations Area near the western boundary of the Site. The Operations Area formerly had two above ground fuel storage tanks, vehicles, equipment, and material storage in addition to a residence and residential water supply well – all have been removed.

In the summer and fall of 2024, the Sacramento Area Flood Control Agency excavated 860 cubic yards of contaminated soil. Soil samples were collected and tested from the bottom and sidewalls of the excavation to ensure the contamination was adequately removed. The excavated pit was filled with clean soil.

Central Valley Water Board staff have reviewed the soil and groundwater conditions at the Site and agree that NFA is appropriate.

#### **FOR MORE INFORMATION:**

Visit the GeoTracker website (<https://geotracker.waterboards.ca.gov/>) and search for the address, Site name, or case ID number listed below:

NICHOLAS AVDIS, CHAIR | PATRICK PULUPA, EXECUTIVE OFFICER

**NOTICE OF PUBLIC  
COMMENT PERIOD**

- 2 -

**BEGINS:** 29 September 2025  
**ENDS:** 29 October 2025


- 599 Garden Highway, Sacramento, CA
- Urrutia
- T10000020920

**HOW DO I PARTICIPATE?**

You may have questions or comments. If so, please contact Jeff Tierney with the Central Valley Water Board.

Jeff Tierney  
Central Valley Regional Water Quality Control Board  
11020 Sun Center Drive, Suite 200  
Rancho Cordova, CA 95670  
(916) 464-4680  
[Jeff.Tierney@waterboards.ca.gov](mailto:Jeff.Tierney@waterboards.ca.gov)

Site Location Map





## Junta Regional de Control de Calidad del Agua del Valle Central

### AVISO PÚBLICO

Propiedad Urrutia  
599 Garden Highway, Sacramento, CA

### PENDIENTE

#### Determinación de no tomar ninguna otra medida

#### Período de comentario público:

29 de septiembre de 2025 – 29 de octubre de 2025

#### AVISO PÚBLICO:

La Junta de Agua del Valle Central invita a comentarios públicos sobre la consideración de una Determinación de No Más Acción (NFA) para el caso de limpieza del sitio ubicado en 599 Garden Highway (el Sitio).

#### AVISO A LOS DISCAPACITADOS AUDITIVOS:

Los usuarios de TDD pueden obtener información sobre el Sitio utilizando el Servicio de Retransmisión del Estado de California (800) 735-2929 para comunicarse con el Especialista en Participación Pública. Pídale que se comuniquen con la Junta de Agua del Valle Central al (916) 464-3291 con respecto a la NFA propuesta para el sitio de Urrutia en Sacramento, California

#### RESUMEN DEL CASO:

El sitio anteriormente tenía una operación de extracción de arena y grava, una operación de reciclaje de materiales de construcción y un negocio de bombeo de concreto. Las pruebas encontraron diésel y plomo en el suelo en el área de operaciones cerca del límite occidental del sitio. El Área de Operaciones anteriormente tenía dos tanques de almacenamiento de combustible sobre el suelo, vehículos, equipos y almacenamiento de materiales, además de una residencia y un pozo residencial de suministro de agua, todos han sido eliminados.

En el verano y el otoño de 2024, la Agencia de Control de Inundaciones del Área de Sacramento excavó 860 yardas cúbicas de suelo contaminado. Se recolectaron muestras de suelo y se analizaron del fondo y las paredes laterales de la excavación para garantizar que la contaminación se eliminara adecuadamente. El pozo excavado se llenó con tierra limpia.

El personal de la Junta de Agua del Valle Central ha revisado las condiciones del suelo y las aguas subterráneas en el sitio y está de acuerdo en que la NFA es apropiada.

NICHOLAS AVDIS, CHAIR | PATRICK PULUPA, EXECUTIVE OFFICER

**PARA MÁS INFORMACIÓN:**

Visite el sitio web de GeoTracker (<https://geotracker.waterboards.ca.gov/>) y busque la dirección, el nombre del sitio o el número de identificación del caso que se enumeran a continuación:

- 599 Garden Highway, Sacramento, CA
- Urrutia
- T10000020920

**¿CÓMO PARTICIPAR?**

Es posible que tenga preguntas o comentarios. Si es así, comuníquese con Jeff Tierney de la Junta de Agua del Valle Central.

Jeff Tierney

Junta Regional de Control de Calidad del Agua del Valle Central

11020 Sun Center Drive, Suite 200

Rancho Cordova, CA 95670

(916) 464-4680

[Jeff.Tierney@waterboards.ca.gov](mailto:Jeff.Tierney@waterboards.ca.gov)

**Mapa de ubicación del sitio**

